Инструкция по монтажу и эксплуатации UV-Anlagen UV matic A 20 / A 25 / A 35 / A 48





Immer eine Idee voraus.



Возможны технические изменения, актуально 03/2019



UMEX GmbH

Alkersleber путь 151 а

D-99334 Кирхгай<mark>м</mark>

Телефон: 036200 641 0

Факс: 036200 641 20

E-Mail: info@umex-gmbh.de

Интернет: www.umex-gmbh.de, www.abox-uv.de

Автор: UMEX GmbH

Версия: 03 2019, 1.2

Дано: 18.03.2019

1.1.2.

АВОХ® является зарегистрированной торговой маркой компании UMEX GmbH, со штаб-квартирой в Кирхгайм, Германия и защищен в качестве товарного знака. (ЕС-сообщество бренд ЕМ 009 590977, ABOX®).

Все предоставленные нами сведения и технические данные по продукту считаться конфиденциальными. Публикации и распространение разрешается только с согласия производителя.

Возможны технические изменения.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь к своему партнеру, поставщику или непосредственно по приведенному выше адресу производителя. Чтобы обработать запрос в кратчайшие сроки, пожалуйста, укажите номер изделия (например, ABOX S-01112222). Вы найдете эту информацию в следующих местах:

• Табличка (наклейка) на корпусе блока увравления





Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации!

Содержание

1.1.4. Гарантия	
1.1.6. Информация <mark>об и</mark> нструкции по эксп <mark>л</mark> уатации	
2.1.1. Символ - пояснение	
2.1.2. Защита от ульт <mark>раф</mark> иолетового излу <mark>ч</mark> ения	
2.1.3. Указания по тех <mark>ник</mark> е безопасност <mark>и</mark>	
2.1.4. Опасные ситуац <mark>ии и</mark> меры предо <mark>с</mark> торожности	
2.1.5. Обслуживание э <mark>лект</mark> рических к <mark>ом</mark> панентов установоки	7
3. Использование по на <mark>знач</mark> ению	7
3.1.1. Процесс/принцип действия	
4. Термины	
5. Технические данные	
5.1.1. Срок службы основных модулей оборудования	10
6. Исполнение в соответствии с требованиями стандарта:	10
6.1.1. Точки соприкосновения, взаимодействия отдельных систем/компонентов	
7. Описание установки	
7.1.1 Корпус	
7.1.2. Блок управления серии UV matic A	
7.1.3 Назначение клеммных разъемов	
7.1.4. Блок управления, технические данные, меню управления	
7.1.5. Меню и навигация по меню	
7.1.6. Эксплуатации UV-установки	17
8. Монтаж	18
8.1.1. Требования к монтажу УФ-установки	19
8.1.2. Корпус	19
8.1.3. Электромонтаж	19
9. Ввод в эксплуатацию	20
9.1.1. Корпус	
9.1.2. Блок управления	20
9.1.3. Сетевой кабель питания	20
9.1.4. Поиск и устранение неисправностей	21
10. Техническое обслуживание и сервис	21
10.1.1. Общая информация о техническом обслуживании и сервисе	
10.1.2. Замена лампы	
10.1.5. Замена УФ-датчика	
11. Очистка внутренней поверхности корпуса	
11.1.1. Очистка моющим средством	25
12. Утилизации отходов	
13. Транспортировка и хранение	26
14. Запчасти	27
15. Принципиальная схема	28



Гарантийные обязательства выполняются нами в рамках действующего законодательства либо применяются условия ваших поставщиков или непосредственно UMEX GmbH.

Мы хотим обратить ваше особое внимание на то, что гарантия не дейтвует на повреждения, вызванные:

- Ошибками монтажа и/или эксплуатации
- Использованием изделия не по назначению
- Несанкционированным внесение изменений в заводскую конструкцию изделия
- Выполнении технического или сервисного обслуживания не квалифицированными специалистами
 - Удаление или нарушения защитных устройств изделия
 - Использования неоригинальных запасных частей и естественного износа.

1.1.5. Возможные риски

УФ-установки изготовлены в соответствии с последними техническими стандартами. Однако, остаются риски связанные с механическими дефектами, разбитый кварцевый кожух или УФ - лампа может привести к неисправности электрических компонентов/модулей. При обнаружении таких неисправностей, не допускайте контакта воды с электрическими компонентами/модулями и незамедлительно обратитесь к своему техническому специалисту.

1.1.6. Информация об инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации дает вам основную информацию и указания по обращению с УФустановкой. Прежде чем начинать какие-либо действия, прочитайте соответствующую главу данного руководства. Соблюдайте перечисленные указания по безопасности, они служат вашей собственной безопасности.

Далее следует соблюдать местные пр<mark>ав</mark>ила по предотвращению несчастных случаев и общие правила техники безопасности, применимые к области применения УФ-установки.





Внимание!

- Этот прибор работает с UVC излучением!
- UVC излучение может повредить кожу и глаза!
- Избегайте попадать под UVC излучение без защиты!

2.1.1. Символ - пояснение

2.1.1. Симво	ол - пояснение	
Ī	Примечание Общая информация.	
Gefahr!	Предупреждение Опасность для жизни и здоровья - необхо сти	димо соблюдать меры предосторожно-
<u>↑</u>	Внимание Особые сведения или запреты для предот	вращения ущерба
4	Внимание Предупреждение о возможности поражен	ния электрическим током.
	Внимание УФ излучение	
*	Попадание УФ излучения на незащищенн скольких секунд на расстоянии нескольки или может вызвать болезненное воспален кожи за несколько минут вызовет сильны	х метров приведет к поражению глаз ние глаза. Облучение незащищённой
lul I	Инструкция	
III.S	Для защиты кожи необходимо использова одежду. Перчатки также защитят руки от г	•
	Инструкция	
	Для защиты глаз всегда надевайте защитн	ные очки.
	Инструкция	
	Риск неисправности/повреждения УФ-сис меры предосторожности.	темы. Необходимы дополнительные
	Инструкция	

Монтажники и обслуживающий персонал обязательно должны ознакомиться с соответствующими разделами данного руководства по безопасности, прочитать и понять.

2.1.2. Защита от ультрафиолетового излучения

В процессе работы УФ-установки УФ лампы надёжно закрыты (инкапсулированы) поэтому УФ излучение не может попасть наружу. Возможность поражения обслуживающего персонала ультрафиолетовым светом таким образом исключается

При проверки работоспособности, поиска неисправностей, обслуживания и сервиса может потребоваться проводить работы с включен<mark>ым и частично открытым У</mark>Ф-излучателем. В данном случае защита кожи и особенно глаз является обязательным!

Безопасность

Монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание УФ-оборудования проводится только квалифицированным и проинструктированным персоналом. В сомнительных ситуациях, пожа<mark>лу</mark>йста, свяжитесь со специалистом вашего продавца или производителя UMEX GmbH. Все контакты вы найдете на титульном листе.

Обслуживание установки необходимо производить только в полностью обесточенном состоянии.

Перед чисткой, обслуживанием или заменой любых деталей необходимо отключить источники напряжения.

При любых работах обязательно следует обращать внимание на установленные эксплуатационные требования согласно техническим характеристикам.

Соблюдать требования охраны труда, или предписания по предотвращению несчастных случаев и прочие общепринятые правила техники безопасности.

Перед вводом в эксплуатацию УФ-установки необходимо убедиться, что все технические требования безопасности были соблюдены.

Эксплуатация УФ-установки возможна только при усл<mark>ови</mark>и соблюдения эксплуатационных характеристик лежащих в основе конструкции.

Если компоненты изделия повреждены или не исправны, то данное изделие должно быть немедленно выведено из эксплуатации.

2.1.3. Указания по технике безопасности

Потенциальные риски для персонала и/или УФ-системы перечислены в соответствующих разделах и выделены с помощью этих символов.

Различают две группы риска:

Опасность УФ-излучения



Опасность для жизни и здоровья, если не соблюдать меры предосторожности.

Опасность не связанная с УФ-излучением – опасность при работе с электричеством.



Риск неисправности/повреждения УФ-системы, если не соблюдать меры предосторожности.

2.1.4. Опасные ситуации и меры предосторожности

Ситуация	Область	Опасность	Меры
Монтаж / Демон-	Корпус УФ-	УФ- <mark>лам</mark> па при эксплуата-	Выключить УФ-установку и пол-
таж УФ-лампы	установки	ции сильно нагревается.	ностью обесточить. Обеспечте/
или кварцевого		УФ лампы и кварцевый	исключите несан <mark>к</mark> ционированное
кожуха		кожух очень хрупкие	включение.
		(ква <mark>рце</mark> вое стекло).	Слейте воду из корпуса.
Контроль пра-	Корпус УФ-	УФ <mark>излу</mark> чение опасно для	Не включать л <mark>а</mark> мпу вне корпуса.
вильности фун-	установки	глаз и к <mark>ожи</mark>	
кционирования			
УФ-лампы			

Слив воды с кор- пуса УФ-установки	Корпус УФ- установки	Корпус находится под давлением	Работу производить в спецодежде. Медленно открыть воздуховы- пускной клапан сброса давления.
Очистка корпуса и кварцевого кожу- ха УФ-установки	Корпус УФ- установки	Химический ожог <mark>– мо</mark> ю- щее средство соде <mark>ржа</mark> т кислоту	Выключить УФ-установку и полностью обесточить. Обеспечте/ исключите несанкционированное включение питания.
NO		JM	Работаты пролизводить в сред- ствах индивидуальной защиты, соблюдать меры предосторож- ности при обращении с едкими жидкостями, соблюдать рекомен- даци производителя о чистящем средстве.
			При проведении работ ни есть, ни курить.
Замена УФ лампы и работа с элек- трооборудовани- ем	Корпус УФ- установки	Удар током	Выключить УФ-установку и пол- ностью обесточить. Обеспечте/ исключите несанкционированное включение питания
			Работаты может производить только квалифицированный персонал.

2.1.5. Обслуживание электрических компанентов установок

При работе с электрическими компанентами оборудования необходимо в обязательном порядке соблюдайте следующие меры предосторожности:



3. Использование по назначению

Данная УФ установка, служит для нейтрализации микроорганизмов, таких как бактерий, вирусы, споры и грибки в воде.

УФ-установку разрешается использовать только в чистой воде, свободной от железа и марганц. УФ-дезинфицирующая установка должна использоваться только в тех условиях эксплуатации, ко-

торые указаны в технических данных.

Конструкция расчитана на работу в замкнутых циркуляционных контурах. УФ-установка монтируется после фильтра.

3.1.1. Процесс или принцип действия

УФ-дезинфекция является чисто физическим процессом и осуществляется в процессе прохождения воды чкрез корпус УФ-установки. Микроорганизмы подвергаются UVC-излучению и нейтрализуются в считанные секунды. Это означает, что в клетках вызываются фотохимические реакции, которые препятствуют жизненным процессам и, таким образом, делают микроорганизмы безвредными.

Преимущества метода

- Не нужно добавление химических веществ
- Вода сохраняет свой естественный вкус и запах
- Отсутствует образование опасных для здоровья побочных продуктов
- Нейтрализация микроорганизмов происходит за считанные секунды

Для безопасной УФ-обработки бассейнов, гидромассажных ванн, прудов, хозяйственной и технической воды.

4. Термины

Термин	Пояснение			
УФ-установка	УФ-установка в сборе, состоит из; корпуса, УФ лампы и блока управления			
УФ-установка	Основной компон <mark>ент УФ-ус</mark> тановки, состоит из; корпуса, ультрафио- летовых ламп, кварцевого кожуха, УФ-датчика и присоединительных патрубков			
Блок управления	Блок управления состоит из; блока управления с дросселями запуска УФ ламп, УФ-датчика и электрических компонентов для работы УФ-системы			
УФ-лампа	УФ ламп <mark>а г</mark> енери <mark>ру</mark> ет ультрафиолетовый свет			
Кварцевый кожух (трубка)	Кварцевы <mark>й кожух (</mark> трубка) компонент УФ корпуса изолирующий УФ лампу о <mark>т конт</mark> акта с водой			
Налет, отложение веществ	Отложение веществ на внутренней поверхности корпуса, особенно на УФ датчике и кварцевом кожухе			
Запорная арматура	Отключение потока воды на выходе и входе, вручную или автоматически			
Пространство облучения	УФ облучение происходит в корпусе, через который протекает вода			
Дезинфекция	Уничтожение / нейтрализация микроорганизмов, включая болезнет- ворные микроорганизмы			
Интенсивность УФ излучения	Показатель интенсивности излучения, измеряемый с помощью УФ- датчика. Для нейтрализации вредоносных микроорганизмов необ- ходимо обеспечить интенсивность УФ излучения соответствующему- максимальному циркуляционному расходу			
УФ излучение	УФ-излучение измеряется в % к оптической толщине слоя или в качестве спектрального коэффициента ослабления длины волны 254NM (SSK-254) Измерение SSK обнаруживает как поглощающие вещества (цвет), так и рассеивание света через суспензионные вещества (мутность)			
BT/M ²	Единица измерения силы ультрафиолетового облучения			

УФ-С	200-280 Нм, коротковолновый ультрафиолетовый свет, Поддиапазон в электромагнитном спектре		
УФ-свет	Невидимый свет, создав <mark>аем</mark> ый солнцем или ультрафиолетовым излучателем		
Время-период п <mark>одг</mark> отовки	Время от включения УФ- <mark>сист</mark> емы до «Готовности к нормальной работе»		
Минимальный ц <mark>ирку</mark> ляци- онный расход	Требование для предовр <mark>аще</mark> ния / избежания перегрева		
Продолжительност <mark>ь ис</mark> поль-	Ожидаемый срок служб <mark>ы до</mark> падения мощности UV излучения с		
зования лампы	длинной волны254 Нм		
HG лампы	UV-C ртутные лампы		
HGA лампы	UV-C амальгамовые лампы		

5. Технические данные

Производитель	UMEX GmbH, D-Кирхгайм
Тип	UV-matic A
Корпус	Нержавеющая сталь, 1.4571, химическая электрополировка
Продолжительность использования лампы	минимум 8.000 часов, при 2-х включениях и выключениях в день
Температура воды	UV-matic A 20 / A 25 = $1 - 35$ °C
. //	UV-matic A 35 / A $\frac{48}{2} = 2 - \frac{55}{10}$ °C
Требования качеству воды	отсутствие коррозионных свойств, содержание хлоридв
	<500 мг / л, при макс. 38°C без наличия воздуха в воде
Макс. рабочее давление	10 бар

Обозначение	UV-matic 20	UV-matic 25	UV-matic 35	UV-matic 48
Пропускная способность, max*	10 м3/час	15 м3/час	25 м3/час	40 м3/час
Объем бассейна	50 m3	75 m3	125 m3	200 м3
Высота корпуса	1.000 MM	1.000 mm	1.000 mm	1.300 мм
Масса корпуса.	8 кг	8,5 кг	11 кг	12,5 кг
Подключение	1 ½"	2"	2"	3"
Смотровое окно: 1'' «в	ентиль для спуска	воздуха, сливная	пробка, УФ-датчи	к: 1/4′′»
Длина кабеля: сеть 2,5 <i>м</i>	етра, кабель УФ-л	ампы, кабель УФ ,	датчика, РЕ кабел	ь 4 метра
Ø Корпуса	114 mm	114 mm	139 мм	168 мм
ультрафиолетовая лампа	HG 60/4	HG 80/4	HGA 125/4	HGA 200/4
Длина УФ-ламп	880 mm	845 MM	860 mm	1.120 mm
UV потребляемая мощность	60 В <mark>т</mark>	80 Вт	125 Вт	200 Вт
UV-С производи <mark>тельност</mark> ь	25 В т	27 Вт	40 Вт	60 Вт
Блок управления	300x175x9 <mark>0 м</mark> м ШхВхГ			
Сетевое напряжение	230± 10% B, AC , 50/60 Hz			
Артикул	129 2 <mark>00</mark>	129 250	129 350	129 480

Доза облучения 250 Дж/м2 при *тах. циркуляционный расходе

5.1.1. Срок службы основных модулей оборудования

Элементы <mark>обо</mark> рудования	Интервалы т	Макс. срок службы	
	обслуживания, пр		
УФ-лампа	3	8.000 ч	8.000 -10.000 ч
Кварцевый кожух	O, 3	8.000 ч	48 м <mark>е</mark> сяцев*
Комплект уплотнений	П3	8.000 ч	12 месяцев
УФ-датчик	O, K, 3	8.000 ч	2 4 месяца*
ЭПРА (электронный <mark>пус</mark> корегу <mark>л</mark> и-	П3	8.000 ч	48 месяцев*
рующий аппарат)			
5" цветной дисплей	ПЗ	с обслужив <mark>ан</mark> ием	48 месяцев*
Реле	П 3	с обслуживанием	48 месяцев*
Предохранитель	П3	с обслуживанием	48 месяцев*
УФ-корпус	O, K, 3	с обслуживанием	120 месяцев*
Блок управления	K, O, 3	с обслуживанием	120 месяцев*
Элементы из нержавеющей стали	О, К	с обслуживанием	120 месяцев*
Резьбовые соединения деталей	К, 3	с обслуживанием	24 месяца*

О = Очистить 3 = Замена К = Контроль П = Проверка

Серым помечены = Быстроизнашивающиеся детали

6. Исполнение в соответствии с требованиями стандарта:

Низковольтные Коммутационные Устройства

IEC 61439-1/-2 2011, EN 61439-1/-2 2011, VDE 2012 0660-600

Низковольтная Директива 2014/35/EU, Директива EMC 2014/30/EU

DIN EN 60335-1:2005-07 безопасности электрических систем в бытовых, коммерческих, промышленных и водных зонах

6.1.1. Точки соприкосновения, взаимодействия отдельных систем/компонентов

Блок управления	Клеммная колодка		
	Плавкий предохранитель		
Корпус	Фланцевое соединение УФ-установки		
Место установки	Максимальная влажность воздуха 70% при температуре окружающей среды 35°C макс. 35°C		
Температура воды	35°C HG- лампа 55°C HGA- лампа		
Особые Условия Эксплуатации	Доступ для эксплуат <mark>аци</mark> и и техническ <mark>о</mark> го обслуживания Внимание к длине ка <mark>бел</mark> я		

^{*} Повторное использование после проверки

7. Описание установки

УФ-установка, по сути, состоит из УФ-корауса и связанного с ним блока управления. УФ-установка поставляется в готовом для монтажа исполнении. В комплект поставки входят соединительный кабель, УФ-лампа и шнур питания.




Таблица размеров типовой серии UV matic-A

Тип	УФ-Матик А20	УФ-Матик А25	УФ-Матик А35	УФ-Матик А48
А	1.000	1.000	1.000	1.300
В	835	820	820	1.075
С	195	<mark>2</mark> 00	220	270
D	900	<mark>9</mark> 00	900	1.200
Корпус/диаметр	114/175	<mark>114</mark> /175	139/200	168/230
Присоединение к трубопроводу	1 1/2"	2"	2"	3"

D = пространство для замены лампы

F = гидрав<mark>лические па</mark>трубки, вход-вых<mark>од в</mark>оды




Блок управления UV matic серии A

Блок управления УФ-установоки предназначен для автоматической работы.

Все системы УФ-установки проходят 100% тестирован<mark>ие н</mark>а заводе. Блок управления и модули проверены в соответствии с действующими стандартами.

Блок управления для настенного крепления. Комплексное управление установкой со встроенным ЭПРА дисплеем 5" и счетчиком часов наработки. Можно использовать с 4-мя различными лампами мощностью от 60-200 Вт.




Кабель лампы

Кабель питания

Характеристики

- параметры сетевого напряжения 230±10% В
- интегрированный ЭПРА для ламп: 60Вт, 80Вт, 120Вт, 200Вт
- защита от короткого замыкания, окончания срока службы лампы и перегрева
- 5" цветной сенсорный дисплей
- дисплей для одновременного отображения УФ-значений, часов работы и светодиодная индикация
- Реле переключения программирования сигнализации
- Датчик УФ излучения
- Калибровка УФ-излучения возможна через меню управления
- Сброс счетчика работы лампы


Вид спереди



Вид внутри (крышка клеммной колодки открыта)




PΕ



7.1.3 Назначение клеммных разъемов





Вход лампы

Сетевой вход

Релейные выходы

Дистанционное управление



PΕ

вход

излучения

вход

температуры

датчика

7.1.4. Блок управления, технические данные, меню управления

Мощность	Питание	Датчик	Язык м <mark>еню</mark>	Лампы / ток	Тип кабеля
60-200 Вт	Макс. 1,0 А	SUV13 B	немецкий <mark>анг</mark> лий- ский фран <mark>цузс</mark> кий русск <mark>ий</mark>	$HG \times \Omega/A / \Omega \times \Omega \Delta$	60Вт 80Вт 120Вт 200Вт

Технические характеристики блока управления:

Напряжение сети	230 B AC ± 10%		
Частота сети	50 - 60 Гц		
Предподогрев	Да		
Температура окружающей среды	0 - 35°C		
Температура воды	50°C Makc.		
Параметры питания коммутационных выходов	24 в пост. тока/250 В перем. тока, 50 мА-5A		
Монтаж	вертикальный		
азмер (Ш х В х Г) 300 х 175 х 90 мм			
Длина кабеля питания, лампы, датчика Зм			
Класс защиты	IP 65		
Bec	3,5 кг		

Предохранитель

Контроллер имеет внутренний предохранитель F2A. При срабатывании этой защиты нужно обратиться для ремонта в сервисный центр.



Расположение предохранителя. Верхняя кры<mark>ш</mark>ка блока открыта





Заводские установки

УФ лампа	В за <mark>вис</mark> имости от типа	60, 80, 12 <mark>5</mark> или 200 ватт
Предтревож <mark>ное опове</mark> щение	30%	
Аварийная сигнали <mark>зац</mark> ия	20%	
УФ знач <mark>ение макс</mark> имальное	110%	
Язык	Нем <mark>ецк</mark> ий	

Индикация на дисплее

Относительная интенсивность УФ излучения определяется УФ датчиком и отображается на дисплее.

Если интенси<mark>вно</mark>сть излучения падает ниже порогово<mark>го у</mark>ровня (например 30%), на дисплее загорается желтый светодиод и одновременно срабатывает соответствующее реле. Если лампа сломана загорается красный светодиод и срабатывает соответствующее реле.

Счетчик

Подсчитывается общая наработка устройства и время работы лампы. Обновление происходит ежечасно. Время работы лампы отображается на дисплее и может быть сброшено при замене лампы.

7.1.5. Навигация по меню управления



Экран дисплея при включении.

Идет самодиагностика системы и отображаются параметры системы.



Отображение на экране в процессе запуска лампы

Кр<mark>ас</mark>ный светодиод светится на главном экране и

Индикация кнопки запуска лампы коричневая (неактивна)



Отображение на экране после запуска UV-лампы.

Индикация кнопки лампы синяя (лампа активна). Синий светодиод указывает на то, что лампа находится в рабочем состоянии, а зеленый, на правильное рабочее состояние.

Зеленый светодиод интенсивности UV излучения указывает на то, что мощность УФ излучения, определенная УФ-датчиком, находится в рабочем диапазоне от 100% до установленной предварительной тревоги.









Отображение информации на дисплее при нажатии кнопки «меню»

- «Info» информация о системе, оборудовании и используемой лампе
- «Sprache» выбор языка: немецкий, английский, французский или русский
- «Monitor» информация о параметрах отображения.
- «L.Reset», сброс наработки часов лампы после замены лампы
- «Service», кнопка входа в подменю для ввода пароля для настройки закрытых параметров устройства системных данных

Экран ввода пароля.

Данная функция необходима для сервисного обслуживания. Для настройки конкретного параметров устройства.

Экран сервисного обслуживания и заводских установок — защищен паролем

Отображаются параметры устройства, которые можно изменять, например, тип лампы, порог аварийной сигнализации, значение UV датчик.

Калибровка производится после ввода в эксплуатацию.

Экран сервис<mark>ног</mark>о обслуживания и заводских установок — защищен паролем

Значение UV д<mark>атчи</mark>ка

Максимальные <mark>зна</mark>чений для предварительной и аварийной тревоге.

Калибровка

7.1.6. Эксплуатации УФ-установки

Общие положения


УФ-установки UV matic A 20 и A 25 предназначены для работы в непрерывном режиме в диапазоне температуры воды 2-35°С. Для УФ-установок UV matic A 35 и A 48 максимальная температура воды 55°С.

Также необходим непрерывный поток в соответствии с техническими данными УФ-установки. При прерывистом режиме работы следите за тем, чтобы избежать перегрева в корпусе и электронных схем.

Эффективность УФ-установки в значительной степени определяется интенсивностью УФ-излучения в корпусе. Уменьшение мощности УФ-излучения может произойти в процессе работы из-за старения лампы или отложений на кварцевом кожухе (трубе).

Это также проявляется при колебании температуры воды или снижение пропускной способности.

Схема монтажа (пример)





Монтаж и ввод в эксплуатацию УФ-установки, разрешается осуществлять только квалифицированным специалистам. Работа с кварцевым кожухом и УФ-лампой требует особой аккуратности. Если Вы сомневаетесь, в каких либо действиях, пожалуйста, обратитесь к Вашему специализированному партнеру или головной офис производителя UMEX GmbH. Контактные данные указываются на титульном листе данной инструкции.

УФ-установка до<mark>лжн</mark>а быть смонтирована таким обра<mark>зом</mark>, чтобы УФ-кор<mark>пу</mark>с не воздействовали механические колебания/вибрации.

Монтаж и демонтаж УФ-установки должен производиться в разгерметизированном и обесточенном состоянии. Перед промывкой корпуса, техническим обслуживанием или заменой деталей устройство должно быть отключено от всех источников напряжения.

- 1. При выборе места монтажа обратите особое внимание на свободное вертикальное пространство для замены УФ лампы! (См. стр. 11)
- 2. Необходимо защитить установку от прямых солнечных лучей и от отрицательных температур окружающие среды.
- 3. Монтаж УФ-установки производится вертикально, вход воды снизу выход сверху. При горизонтальном монтаже необходимо обеспечить деаэрирование в ультрафиолетовом корпусе. Кроме того, УФ-датчик не может находиться в вертикальном положении устанавливаться только горизонтально и должен быть полностью закрыт слоем воды.
- 4. Крепление трубопроводов УФ-установки необходимо производить с помощью трубопроводных хомутов (с резиновым проставками) или с помощью других подходящих крепежных средств (хомуты из ПВХ). Дополнительно корпус может быть прикреплен к полу.
- 5. Подключите трубопровод к входному и выходному патрубку.
- 6. Проверьте гидравлическую герметичность под давлением.
- 7. Закрепите блок управления в подходящем месте на стене (при выборе места учитывайте длину сетевого кабеля). Подключите кабель заземления (PE) на соответствующие контакты блока управления и корпуса УФ-установки.
- 8. Подключите кабель лампы с помощью четырехконтактного штекера к лампе. (Внимание! Подключение четырехконтактного штекерного возможно только в одном положении! Интуитивно понятно). Опустите УФ-лампу в кварцевый кожух до полного погружения. Затем легким вращательным движением надеваем защитный колпачок, затягивая резьбовое соединение PG, и закрепляем стопорный винт.
- 9. УФ-датчик поставляется в сборе. При установке датчика обратите внимание на паз и выемку! Датчик правильно закреплен и соответствует герметичности по классу IP 65, если паз совпадает с выемкой, а в процессе монтажа был слышен щелчок.
- 10. Опционально. Для создания предохранительных и контр<mark>оль</mark>ных систем Вы можете задействовать релейные контакты. См. пункт «7.1.5. Назначение клемм»
- 11. Подключите сетевой кабель в розетку соответствующего напряжения.

8.1.1. Требования к монтажу УФ-системы

8.1.2. Корпус

Требова <mark>н</mark> ие	Цель	
Монтаж в помещении. Не допускать замерзания и поподания пря-	Предотвращение выхода из	
мых солнечных <mark>луче</mark> й	строя установки	
Проверка технол <mark>огич</mark> ескую объв <mark>я</mark> зку	Проверка установки	
Проверьте рабоче <mark>е д</mark> авление, т <mark>ем</mark> пературу окружающе <mark>й ср</mark> еды и	Защита УФ-установки	
напряжение сети		
Убедитесь, что име <mark>ется</mark> достат <mark>о</mark> чно свободного простра <mark>нст</mark> ва в	Техническое о <mark>б</mark> служивание и	
соответствии с устан <mark>ово</mark> чными размерами	сервисные работы	
Убедитесь в том, что: В гидравличекой системе нет перепадов давления, а корпус УФ-установки полностью заполнен водой В корпусе отсутствует воздух Обеспечить плавный запуск насоса (судить по частоте) Нормальное открытие клапанов	Предотвращение повреждения УФ-корпуса	
Убедитесь, что выбранный крепеж для крепления корпуса УФ- установки рассчитан на соответствующий вес.	Безопасность и предотвращение повреждения УФ-установки и всей системы в целом.	
Обратите внимание на необходимость промывки корпуса, очистки кварцевого кожуха и на то, что при необходимости, на месте должна быть предусмотрена возможность долива и слива воды. Обратите внимание на тах. циркуляционный расход и гидравлиноского должно продусмотрению комуструкциюй. См. стр. 9	Защита от перегрева УФ-уста- новки Автоматический режим работы системы	
ческое давление предусмотренное конструкцией. См. стр.9 Гидравлическая система подпитки должна быть смонтирована таким образом чтобы гарантировать, что в систему рециркуляции воды бассейна не попадет неочищенная вода.	Технологическая защита	

8.1.3. Электромонтаж

Цель	
Предотвращение сбоев	
Предотвращение поврежднния системы	
Предотвращение сбоев	
Безопасно <mark>сть</mark> монтажа, защита <mark>с</mark> истемы	
Предотвра <mark>щен</mark> ие неисправнос <mark>т</mark> и	
Предотвращ <mark>ение</mark> перегрева	
Предотвращен <mark>ие п</mark> овреждения системы	

9. Ввод в эксплуатацию

	Внимание.
	Особые сведения и <mark>л</mark> и запреты для пре <mark>дот</mark> вращения ущерба
	Внимание.
4	Предупреждение об опасности поражения электрическим током
	Этот знак стоит на элементах рабртающих под опасным напряжением
	Внимание УФ излучение
	По <mark>пад</mark> ание УФ излучения на незащище <mark>нны</mark> е глаза даже на протяжении нескольких
*	секунд на расстоянии нескольких метров приведет к поражению глаз или может
	вызвать болезненное воспаление глаза. Облучение незащищенной кожи за не-
	сколько минут вызовет сильный солнечный ожог.
	Предупреждение
Gefahr!	Опасность для жизни и здоровья - необходимо соблюдать меры предосторожности

Ввод в эксплуатацию ультрафиолетовой установки и принадлежностей должен осуществляться только квалифицированным персоналом. Перед началом работы эти люди должны ознакомиться с этой главой и главой «Безопасность». В зависимости от знаний они должны, при необходимости, получить дополнительные инструкции.

Особое внимание необходимо уделить правилам защиты и предписаниям по предотвращению несчастных случаев. Перед включением УФ-установки убедитесь, что все необходимые защитные устройства установлены и исправны.

9.1.1. Корпус

Требования

- Убедиться, что система полностью герметична
- Корпус полностью заполнен водой, в корпусе отсутствует воздух
- Смонтированы и проверены все кабельные и сетевые соединения

9.1.2. Блок управления

Требования

- Блок управления подключен к сети, а также произведена коммутация всех кабельных соединений
- УФ-лампа установлена и подключена
- Пожалуйста, проверьте, совпадает ли маркировка УФ лампы с информацией на дисплее

УФ установки UV matic A разрешается эксплуатировать только с подключенным УФ-лампой.

9.1.3. Сетевой кабель

Подключите вилку питания к сети, устройство начнет проверку системы.

9.1.4. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина
Шнур питания <mark>под</mark> ключен, дисплей <mark>т</mark> емный	• Не хватает напряжения сети
	 Неисправен предохранитель, вводной автомат
УФ-лампа не раб <mark>отае</mark> т	 Штекер лампы и лампы не подключены должным образом
	• Плохой контакт
	• УФ-лампа неисправна
	• УФ-лампа не соответствует выбранной мощности в настройках блока управления
Интенсивность УФ-излучения слишком мала	• Ультрафиолетовая передача воды слиш- ком низкая
	• Требуется очистка кварцевого кожуха
	• Время использования УФ-лампы превыше- но
Блок управления регистрирует ошибку, реагиру-	• Сетевое напряжение менее 200 В
ет неправильно, отображение информации не корректно	 Интервалы между цепями ввода-вывода меньше 2 секунд
	• Воздействие на электронику токов прео- бразователей частоты

10. Техническое обслуживание и сервис

10.1.1. Общая информация о техническом обслуживании и сервисе

	D		
	Предупреждение		
Geranr	Опасность для жизни и здоровья - необходимо соблюдать меры предосторожности		
	Инструкция Риск неисправности/повреждения УФ-системы. Необходимы дополнительные меры предосторожности.		
	Внимание.		
	Особые сведения или запреты для предотвращения ущерба		
	The state of the s		
	Внимание.		
4	Предупреждение об опасности поражения электрическим током		
	Эт <mark>от знак сто</mark> ит на элеме <mark>нта</mark> х работающих под <mark>опа</mark> сным напряже <mark>н</mark> ием		
	Внимание УФ излучение		
_	Попадание УФ излучения на незащищенные глаза даже на протяжении нескольких		
	секунд на расстоянии нескольких метров приведет к поражению глаз или может		
深			
	вызвать болезненное во <mark>спа</mark> ление глаза. Облучени <mark>е н</mark> езащищ <mark>е</mark> нной кожи за не-		
	ск <mark>ол</mark> ько минут вызовет с <mark>иль</mark> ный солнечный ожог.		

Необходимые инструменты и средства защиты

Инструмент	Реактивы и принадле <mark>жно</mark> сти	Средства защиты
Кислотостойки <mark>й И</mark> нструмент		
Отвертка Разводной гаечн <mark>ый к</mark> люч	Ч <mark>и</mark> стящая жидкость Кухонные или хлопча <mark>тобу</mark> мажные полотенца	Перчатки Защитные очки
Гаечные ключи 8, 17 Головка 8	Кислотостойкий контейнер Спирт для мытья стекла лампы	Спецодежда
Плоскогубцы		



После 8000 часов работы

- 1. Устройство обесточить, подождать пока УФ-лампа остынет (около 2 минут)
- 2. Ослабьте стопорный винт
- 3. Снимите защитный колпачок легким вращательным движением
- 4. Извлеките лампу и осторожно отсоедините ее от штекерного контакта, не уроните лампу!
- 5. Подключить новую лампу. Осторожно не прикасайтесь к дампе голыми руками! Если все же такое произошло, то очистите место соприкосновения спиртом.
- 6. Сборка в обратном порядке
- 7. Проверка на герметичность резьбовых соединений
- 8. На блоке управления необходимо сбросить счетчик часов. См. 7.1.4.



Стопорный винт Описание пункт 2 и 3



Описание пункт 4 При смене УФ-лампы наденьте перчатки! 4-контактный разъем ослабить легкими наклонными движениями

При повторном вводе в эксплуатацию, интенсивность УФ излучения нарастает медленно. Для UV - matic A 20 и A 25 эта операция может занять до 2 минут, а для UV-matic A 35 и A 48 до 3 минут.



Перед повторным вводом устройства в эксплуатацию необходимо убедиться, что все резьбовые соединения герметичны, а контакты правильно соединены

10.1.3. Контроль состояния кварцевого кожуха (трубы)

В результате нагрева лампы и реакции веществ входящих в состав воды на поверхности кварцевого кожуха образуются отложения. Они состоят в основном из минеральных солей, биопленок и других остатков водорослей и бактерий. В результате стеклянная поверхность мутнеет и ультрафиолетовый свет больше не может воздействовать на воду в необходимом количестве. Поэтому надо регулярно контролировать и при необходимости производить очистку кварцевого кожуха. Контроль следует производить каждые шесть месяцев.

10.1.4. Очистка кварцевого кожуха (трубки)

Производиться после 8000 часов работы или с уменьшением ультрафиолетового излучения

- 1. Действия при замене лампы, пункт 1-5
- 2. Ослабте винтовое соединение подходящим инструменто


Будьте осторожны! При демонтаже кварцевого кожуха.

На кожух оказывается давление пружины.

- 3. Осторожно извлеките кварцевый кожух из корпуса
- 4. Сборка в обратном порядке.




Пожалуйста, обратите внимание! Кварцевый кожух должен быть установлен точно по центру. Кварцевый кожух в корпусе должна находиться под небольшим давлением пружины.





После 8000 часов эксплуатации или замены УФ лампы, или замены/очистки кварцевого кожуха Процесс замены и очистки УФ-датчика условно простой

- 1. Устройство обесточить
- 2. Перекрыть трубопровод на входе и выходе
- 3. Систему разгерметизировать
- 4. Выкрутить УФ-датчик ключом на 17
- 5. Сборка в обратном порядке Пожалуйста, обратите внимание: на кварцевом стекле датчика не должно конденсата, уплотнительное кольцо должно плотно сидеть
- 6. Проверить на герметичность резьбовые соединения
- 7. Провести УФ калибровку





УФ датчики

Внимание

- Не поцарапайте кварцевую трубку
- Чистка только мягкой тканью
- Пери обратной сборкой кварцевый кожух должен быть сухой и чистый.

11. Очистка внутренней поверхности корпуса

Механическую или химическую очистку всегда проводить в полностью обесточенном состоянии УФ-установки.

Очистка внутренней части корпуса производится вручную. Ультрафиолетовая система способна выдержать на короткое время нагрев до 110 ° С. Для очистки мы рекомендуем скорость потока 2 м/с.

Время стерили<mark>зац</mark>ии 10-30 минут насыщенным паром при давлении от 2,5 до 4 бар является оптимальным.

Перекрыть трубопровод на входе и выходе, систему разгерметизировать.

Для очистки с исп<mark>оль</mark>зованием жидких чистящих средств можно задействовать коммуникации для спуска воздуха и слива.

Механическая очистка внутренней части корпуса осуществляется, как описано в разделе «Очистка кварцевого кожуха». После извлечения кварцевого кожуха, внутреннею поверхность корпуса можно очистить подходящей моющей жидкостью или подходящей щеткой.

В процессе очистки следите за тем, чтобы кварцевое стекло УФ-датчика и кварцевый кожух небыли поцарапаны.

Такую очистку рекомендуется проводить чистку регулярно с каждой заменой ультрафиолетовой дампы.

После очистки УФ-установки выполните действия, описанные в разделе «Ввод в эксплуатацию»

11.1.1. Очистка моющим средством

Gefahr!







ЭФФЕКТ

CARELA® UV CLEAR - высокоэффективный очиститель, разработанный и испытанный в сотрудничестве с ведущими производителями УФ-систем. Он надежно и в кратчайшие сроки очищает кварцевые трубки от минеральных отложений и биопленок.

После такой очистки ультрафиолетовое излучение снова беспрепятственно может проходить через кварцевое стекло, тем самым обеспечивая надлежащую дезинфекцию воды.

COCTAB

CARELA® UV CLEAR содержит минеральную кислоту, анионные поверхностно-активные вещества с низким пенообразованием.

CARELA® UV CLEAR не содержит хлоридов и соляной кислоты, поэтому подходит для использования с материалами из нержавеющей стали. Органические кислоты, фосфаты и другие вещества, которые загрязняют окружающую среду или сточные воды, полностью отсутствуют.

При работе с растворяющими средствами всегда надевайте перчатки, защитные очки и спецодежду.

ПРИМЕНЕНИЕ

CARELA® UV CLEAR - это концентрат, который всегда разбавляется водой в соотношении 1: 4 и используется в течение 10-15 минут.

Варианты использования:

• Метод погружения

Кварцевый кожух извлекают, как описа<mark>но</mark> выше, и обрабатывают в подходящей ванне 20% чистящим раствором. Через 10-15 минут обработки протрите мягкой тканью и промойте чистой водой.

• Циркуляционный метод

В зависимости от конструкции все пространство корпуса также можно очистить жидким чистящим раствором, не извлекая кварцевый кожух (трубку). Для этого корпус заполняется через существующие соединения 20% -ным раствором и запускается программа очистки.

Затем опорожните корпус и тщательно промойте.



Использованные ультрафиолетовые лампы сдаются в специализированную организацию по утилизации.

УФ-корпус и электрические компоненты отправляются на соответствующую переработку.



При получении проверьте изделие на комплектность и возможные повреждения при транспортировке. Накладная и сопроводительные документы также должны быть проверены.

Жалобы принимаются только в том случае, если они поступили в компанию сразу после получения изделия.

Условия хранения:

- Хранение в сухом помещении при температуре от 0-35 °C
- Обеспечьте защиту от коррозии и механических повреждений





УФ установки <mark>А 20</mark>, А 25, А 35, А <mark>4</mark>8

Тип установки	Артикул	Название	Замечание
A20	10064	Источник УФ- <mark>лам</mark> па HG W 60/4	
A25	10080	Источник УФ-лампа HG W 80/4	
A35	11125	УФ-лампа HGA W 125/4	
	13100	Кварцевая трубка 1000	
	14014	Защитная гильза VA с ПГ	
A20-A35	15000	Сальник фланца Ø 60	
YU	15100	Стандартный клапан Ø 60	ТЕФЛОН, ФТОРОПЛАСТ
			•
A48	11200	УФ-лампа HGA W 200/4	
A48	13120	Кварцевая трубка 1200	
A48	14014	Защитная гильза VA с ПГ	
A48	15100	Сальник фланца Ø 68	
A48	15101	Стандартн <mark>ый</mark> клап <mark>ан</mark> Ø 68	
	60000	УФ-уста <mark>новок оч</mark> истки жидкости	5Л Ведерко
	10999	Защитные перч <mark>ат</mark> ки для стекла	Хлопок
A20 – 48	14003	Смотровое окно	1/4"
	14002	Винт слива ВА	1/4"
	21010	<mark>УФ стандарт</mark> ный датчик	SUV 13



